


Pour que ça fonctionne il a fallu inversion les connexions (Tx+ sur Rx- et Tx- sur Rx+, i.e. l'orange-blanc sur le bleu)
Il y a un bug dans le câble ou la doc GARMIN.



Repère	Emetteur	Récepteur	Vitesse	Données
A	GPS	VHF	4800	Pos, TU, COG
B	VHF	GPS	38400	AIS (trame \$AIVDM)