



TARIF REVISION RADEAU PLASTIMO (REVISE TOUS LES TROIS ANS*) EN EUROS

Tarif valable à partir du 15/04/2013 - révisable à tout moment sans préavis

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption (**coût de la reprise et de la destruction de la pyrotechnie inclus**) et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, filin et drisse de percussion, bouchon container, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

TYPE DE RADEAU	Références radeaux	REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE									TARIF TTC (€) <i>Coût reprise et destruction de la pyrotechnie inclus</i>	
		Pyrotechnie (Reprise et destruction incluses)	Comprimés	Batons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau	sans bouteille	avec bouteille**
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	x	x	x	x	x	x				410	525
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	x	x	x	x	x	x				440	555
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	x	x	x	x	x	x				470	585
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162	x	x		x	x	x				460	575
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381	x	x		x	x	x				490	605
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383	x	x		x	x	x				520	635
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385	x	x		x	x	x				550	665
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	x	x		x	x	x				580	695
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176	x	x		x	x	x	x	x	x	580	695
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389	x	x		x	x	x	x	x	x	630	745
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391	x	x		x	x	x	x	x	x	680	795
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393	x	x		x	x	x	x	x	x	740	855
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	x	x		x	x	x	x	x	x	793	908

											Révision avec bouteille valable 5 ans ***	Révision avec bouteille valable 10 ans** sans réépreuve	Révision avec bouteille valable 10 ans** à réépreuve
CL V 6P	16230 - 16231	x			x		x				440	440	519
CL II 6P <24H	16232 - 16234	x	x	x	x	x	x	x			511	511	626
CL II 8P <24H	16236 - 16237	x	x	x	x	x	x	x			541	541	656
CL II 10P <24H	16256 - 16257	x	x	x	x	x	x	x			571	571	686
CL II 6P >24H	16233 - 16235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	576	576	691
CL II 8P >24H	16239 - 16242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	627	627	742
CL II 10P >24H	16258 - 16259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	686	686	801

Tarif applicable en France Métropolitaine sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières

* la périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales.

Commentaires concernant réépreuve de la bouteille CO2 :

** Bouteille CO2 valable 10 ans à réépreuve 1 seule fois au cours des 15 premières années.

*** Bouteille CO2 valable 5 ans à réépreuve à chaque révision

LES LIMITES DE L'INTERVENTION:

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge.

Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur.

Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état.

Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (66,00 € TTC).