





par Pierre Jéan Soler ai ec la collaboration s d'Emmanuel Allisy

photos Gerard Beauvais

plans Robbers blass





Afin de préserver la facilité de manœuvre, les « mixtes » sont légèrement sous-toilés : la surface de voile est inférieure de 10 à 15 % à celle des « purs ». Et comme le plaisir du tourisme l'emporte sur la performance, ajoutez un alieron peu profond et naturellement moins efficace que celui d'un coursier... Au chapitre du droit à la différence, notons encore trois autres caractérisuques de ces pullmans ; une barre à roue, un diesel à la puissance généreuse et une timonerie digne d'un mini-paque-

bot.
Paquebot? Vous avez dit paquebot... Eh bien! commençons donc au moteur: nous allons remplir les réservoirs de fuel et vérifier leur aptitude à la manœuvre. Facile avec le Jouët 940 MS et! Espace 1000, celle-ci nécessite quelques exercices préparatoires avec le Serena 100 dont le pas d'hélice provoque, en marche arrière, un dérapage sur tribord. Problème mineur vite résolu avec un peu d'erre.

"A la sortie du port, nous poursuivons notre route à grand renfort de chevaux-vapeur. Bientôt, l'Espace 1000, dont le moteur est le plus puissant, se détache du groupe. Sa carène ventrue, légèrement cabrée, essaic même de grimper sur la vague d'étrave. Le pelit jeu des trois croiseurs me rappelle la guerre des boutons : le chel, c'est celui qui a le plus gros

diesel.

« C'est triché, rétorque le Serena 100. Mon moteur ne fait pas la loi, mais attendez pour voir : je suis équipé, moi, et en série, d'un enrouleur de foc. » Sans bouger du cockpit, l'équipier déroule le génois. La grand-voile est hissée à son tour. A bord des deux autres, on fait de même... Aussitôt, le silence s'établit sur l'eau. Quelqu'un lance : « A virer Platon ! » Pauvre Platon ! Il a donné son nom à une plate-forme en réparation au large de La Rochelle, et voici maintenant qu'il se fait virer.

1	2
3	4.
5	6

Trois silhouettes caractéristiques. Préférez-vous le « design » sobre du Jouët (photos I et 2), le pare-brise audacieux du Serena (photos 3 et 4) ou la ligne moderne de l'Espace 1000 (photos 5 et 6)?

Aujourd'hui, les voillers mixtes n'ont plus peur du près. Voici, de gauche à droite, le Jouët 940 MS, le Serena 100 et l'Espace 1000. (Double page précédente.) Contre vents et courant, ils sont venus saluer Platon, plate-forme en réparation ou large de La Rochelle.

Au près

La brise est belle et douce : les trois croiscurs se lancent dans un concours de près. Etonnant Jouët ! Légèrement gité, il est servi par le plus grand firant d'eau : c'est le plus voilier des trois. Bien toilé, bien réglé, et proportionnellement plus léger, il creuse son écart avec régularité. Le Serena 100, qui a opté pour un tirant d'eau plus faible, navigue un peu moins près du vent. Un mètre vingt, c'est un peu juste pour remonter. Pour gagner dans le vent, le skipper doit abattre légèrement afin d'améliorer la vitesse et d'obtenir le meilleur de l'aileron de quille. L'Espace 1000 semble handicapé par son déplacement. Emmanuel et Roland essaient tous les réglages... Las, son coefficient voilure/déplacement n'est pas des plus favorables.

Platon approche, les trois croiseurs tirent des bords différents, pour tenter de déjouer les pièges du courant contraire venu pimenter cette remontée vers la plate-forme. Mais la hiérarchie établie au départ demeure inchangée. Le Jouër 940 MS contourne le premier la marque d'arrivée. A bord, les deux équipiers, presque toujours assis sur les hiloires, ont peaufiné les réglages comme s'ils avaient barré un « racer » ; et le bateau a joué le jeu.

Le Serena 100 arrive bientôt. Didier n'a pas forcé sur les réglages. « Ce n'est pas l'esprit du bateau », m'a même dit ce régalier confirmé que je n'avais jamais vu aussi « cool ». Il est vrai que la forme du génois, taillé plat pour s'enrouler facilement, n'incite guère au perfectionnisme.

Sur l'Espace 1000, Emmanuel et Roland sont installés comme des princes. Lorsque la masse imposante de l'eur voilier nous rejoint au pied de Flaton, j'observe leurs visages et j'ai comme l'impression que le classement ne les affecte pas... Comme si l'important était ailleurs, dans le confort, la tranquillité, l'art de naviguer sans lever le petit doigt ou en oubliant la spredo.

De sa vedette, Gérard, photographe de l'essai, dirige maintenant le ballet des trois voiliers. La mer clémente nous permet d'approcher de près l'énorme tripode multicolore, une sorte de tour Eiffel en couleurs plantée au cœur du pertuis d'Antioche.

Au portant

Grâce à l'imposante surface de son spi, l'Espace 1000 prend, au portant, une longueur d'avance. Stable comme un train sur ses rails et droit comme un I, il est aussi facile à barrer sous spi qu'il l'était au près. Voilà qui vient rappeler, à l'ère des déplacements légers, qu'un voilier lourd est souvent plus paisible, même s'il est parfois moins vif. Je remarque aussi, au passage, qu'Emmanuel est obligé de barrer debout. Assis dans le cockpit, il ne verrait que le rouf volumineux. Il dispose, certes, d'une timonerie intérieure... Mais avec ce beau soléil!

Second au portant, le Jouet 940 MS, plus léger, accusé quelques degrés de gite. Contrepartie logique: il est plus vif à la barre. Il est aussi un peu moins stable sur sa route que l'Espace 1000.

Le Serena 100, qui n'a pas mis ses atours pour venir au bal, est naturellement resté en arrière. « Le spi n'est pas dans l'esprit du bateau... », répète Didier. Oui et non... C'est vrai, les propriétaires de voiliers tranquilles préfèrent souvent un booster, ce double génois que l'on déplie aux allures portantes, à l'instar des trinquettes jumelles, et que l'on peut même enrouler aussi simplement qu'un foc. Mais reconnaissons aussi que, sur ces carènes au déplacement un peu fort, la navigation sous spi est un jeu d'ensan : il faudrait une brise vraiment fraiche pour qu'un Jouët 940 MS, un Serena 100 ou un Espace 1000 commencent à se montrer volages.

Quand il faut rentrer à l'heure

Second jour d'essai : nous tirons un long bord de l'argue en direction de l'île d'Aix. La lutte est serrée entre le Serena 100 et le Jouët 940 MS. A tour de rôle, l'un ou l'autreprend le dessus sans que jamais la différence puisse être significative. Le Jouët est toujours aussi amusant à barrer et le Serena se montre, à cette aflure débridée, plus à son aise qu'au près. L'Espace 1000, qui s'est laissé distancer, joue un audacieux quitte ou double en envoyant son spi, tangon contre l'étai. Changement de vitesse : le gros croiseur remonte à bonne aflure... Mais il perd en cap ce qu'il a pris en vitesse et ne double pas sa mise. Qu'importe : d'un coup de moteur, il rejoint rapidement le corps-mort où sont déjà amarrés les deux autres voiliers.

Sandwiches sous la dent, les six équipiers se lancent dans les comparaisons (... après tout, c'est un comparatif). La conversation, comme toutes celles qui tournent autour de la volle, est interminable... Jusqu'au moment où Gérard, les pieds sur terre, même en mer, lance d'un air détaché:

« Z'avez vu l'heure ? »

Didier bondit : il doit être à La Rochelle avant seize heures ! ... Contact. Grand-voile haute et bordée plat, pour éviter le roulis, les trois croiseurs pointent leur étrave vers la tourelle Richelleu. Didier ne manquera pus son rendez-vous : c'est l'immense avantage de ces voiliers. La puissance du moteur est toujours suffisante pour emporter la carène à sa vitesse limite, quelle que soit la mer ou la brise (enfin presque).

Amarrage aux Minimes. Avant même l'examen minutieux auquel je vais les soumettre, les trois vedettes de notre essai ont déjà révélé leur personnalité. L'Espace 1000 joue la carte du grand confort : vous y vivrez aussi bien qu'à la maison. Le Serena 100 est, pour sa part, un voilier doclle sur lequel tout est rendu facile : à preuve, le guindeau mécanique et l'enrouleur de foc dont il est équipé en série. Quant au Jouët 940 MS, en dépit des lettres M.S. (comme motor sailor), c'est le plus vif des trois. Il saura séduire les inconditionnels de l'écoute en quête de voile tranquille.

Mais tous trois démontrent brillamment que les fiftées d'antan n'existent plus. Les croiseurs mixtes d'aujourd'hui sont de vrais volliers, même s'ils savent aussi tirer le meilleur d'un bon gros diesel.



PONTS

Voici trois ponts bien différents. Quand celui du Serena 100 est classique (en dépit de l'audacieuse timonerie), ceux de l'Espace 1000 et du Jouët 940 MS sont de véritables terrasses pour bains de soleil.

La circulation est aisée sur ces trois voiliers. Mais l'escalade vers les passavants, à la sortie du cockpit, peut sembler génante sur l'Espace 1000, tout comme la sortie de la timonerie sur le Screna 100.

A l'avantage de ce dernier, les manœuvres à l'avant sont réduites au minimum grâce à l'enrouleur de génois et au guindeau mécanique livré en série. Notons aussi que la grand-voile est prévue pour être laissée à poste, protégée par un taud... Le pont du Serena 100 est le mieux équipé des trois, même si celui de l'Espaçe 1000 est plus élégant et si celui du Jouêt 940 MS illustre l'intérêt d'un compromis économique (c'est le seul à se priver de winches self-tailing en standard).

L'accastillage est toujours de bonne qualité et bien disposé. Regrettons toutefois de ne pas disposer, sur l'Espace 1000, de rails de fargue et de chaumards arrière.

Afin de dégager la surface de pont, les trois constructeurs ont laissé les manœuvres de drisses en pied de mat. C'est logique, tout comme l'aurait été une échelle de bain (d'autant que les francs-bords som élevés) et, pourquoi pas, un emplacement pour le stockage d'une planche à voile.

	Jouet 940 MS	Serena 100	Espaço 1000
Circulation	+++	++	++
Mains courantes	**	+++	++
Chandelices of filières	77	++	177
Antidérapant	1 ++	+++	111
Rail de Cargue	++	++	444
conts d'ancrage pour harnais		1.	1 -
Tenue du balcon	II.	++	4.4
Annenux capelage de drisses sur balcon	+++		7.7
Cerrure d'étrave	****	++	TIL
Point d'amure rapide de foc	++	1 22	444
Davier(s)	+	1 44	+++
Thnumerds d'avant	1	1 ++	+++
Faquets d'ampirage avant		++	++
Baille à mouillaga	++	14	++
Implacement pour guindenu	++	++	++
Stockage du tangon	200	1.2	-
Rails de foc	++	+++	++
Corrouillage chariots de foc	++	++	++
Réglage des chariots sous tension			-
čenvoj dos drisses au cockpit	420		1 -
Winches sur rouf	-	+	
haumards de garde	-	++	-
Aquats de garde	_	-	_
Ongueur bane d'écoute	+++	+++	++
alan de chariot de barre d'écoute		-	-
alan d'écoute de grand-voile	++	+++	++
liesses winches de foe	2	2	2
Vinches de foc solf-tailing		+++	+++
Vinches de spi en standard	-	-	_
osition de traveil aux winches	++	++	++
haumards d'arrière	+	**	
aquets d'amarrage arrière	++"	++	++
ame de nage			-
upport bouce couragne	2 .	+++	++
alcon arrière ouvrant	++	++	+
chelle de bain		-	-
tockage planche à voite	_	-	-

LECTURE DES TABLEAUX

Les éléments évoques dans les tableaux de cet essai comparaul sont caracterisés par une notation positive (lorsque l'élément est présent). La satisfaction qu'il donne à l'utilisateur en comparaison avec les autres bateaux est qualifice de + à + + +. La notation est négative lorsque l'élément est absent. Rien n'est mentionné lorsque l'appréciation est sans objet.

En aucun cas: ces tableaux ne sont une liste exhaustive du matériel équipant les bateaux. Il existe pour cela une notice descriptive publice par les constructeurs, auprès desquels vous pourrez l'obtenir. Dans nos tableaux, les essayeurs de Voiles et Voiliers donnent simplement leur opinion sur les points essentiels caractérisant ces voiliers habitables.



JOUËT 940 MS



SERENA 100



ESPACE 1000

GREEMENTS

Les gréements de nos trois eroiseurs sont simples et solides. Un seul étage de barres de flèche, ni cunningham, ni pulan de pataras... Des mâts solides, point trop hauts, et un haubannage robuste. Les drisses et leurs winches sont au pied de mât : le pont reste dégagé, pour la flemme et le bronzage.

Notons, sur l'Espace 1000, la possibilité de gréer un bas étai et une trinquette à virement automatique, Saltions, sur le Serena, l'enrouleur de foc Goior, livré en série, tout comme le taud de grand-voile.

Rien de sophistiqué... Mais tout ce qui est essentiel à la marche d'un voilier est la, en bonne place : vive la voile facile!

COCKPITS

Quel plaisir! Trois cockpits aussi bien conçus pour la manœuvre que


pour le confort à l'étage.

Sur le Jouët 940 MS, le volume recherché pour les cabines arrière à conduit l'architecte à dessiner des banes assez hauts, et c'est excellent pour la visibilité du harreur. Ce n'est pas le cas sur l'Espace 1000 où il est trop souvent nécessaire de barrer debout. Le problème ne se pose pas à bord du Serena 100 où le barreur dispose d'une place de choix, vers l'avant du cockpit, et d'un siège bien à lui.


Seules les hiloires du Jouët 940 MS permettent aux équipiers de s'associr « en hauteur ». Par contre, l'assise est délicieusement confortable dans le cockpit de l'Espace 1000, aux banes tout en courbes.

L'Espace 1000 et le Jouët 940 MS offrent deux grands coffres de cockpit, le Serena 100 un seul. Leur volume est tel. sur l'Espace et le Serena, qu'un compartimentage serait le bienvenu. Songez que si vous voulez toucher du doigi le fond de l'une de ces immenses soutes désertiques, vous ne verriez dépasser que vos mollets! Pourquoi ne pas « meubler » ces volumes mal gérés en prévoyant les emplacements des parc-battages, de l'annexe, d'une table de cockpit ?


and a second	Jouët 940 MS	Serean 100	Espace 1000
Confort on position assise	++	++	***
Confort assis à la gite	+++	++	++
Catage assis sur banes	1 +++	+	+++
Position à la barre extérieure	4+	+++	+
Visibilité à la barre extérioure	***	++	1 +
Protection à la barre extérieure	+	+++	++
Lecture des instruments	+++	++	+
Emplacement des compas	++	++	1 +
Barre extérieure standard	franche	á roue	franche
Barre intérieure standard	à roue		à roue
Vide-poches de cockpit		_	- Secondary
Caffres de cockpit	++		4.0
Volume des coffres	**	++	*+*
Etanohéité des coffres	++	++	++
Fonctionnalité des coffres	++	++	++
Stockage des pare-battages		-	
Stockage de l'anneze	1	_	-
Coffre à bib	+++	+++	+++
Facilité de sortie du bib	++	+	++
Accessibilité depuis le carré	+	+++	+++
Passage sur le pont	+++	+	++
Encombrainent barre d'écoute	++	+++	+++
Table de cockpit		15000000	-
Rangement table de cockpit	-	-	-
Trad de cockpit	-	-	-
Evacuation de l'esa	**	++	**
Crépine d'évacuation	-	-	-
Callleboris	-	-	+++
Longueur du cockpit	205	223	200
Largeurs muxi-mini du cockpit	160/158	172/165	200/186



IOUET 940 MS



SERENA 100



ESPACE 1000

MOTEURS

Les puissances des moteurs de nos trois « mixtes » sont différentes, mais leurs déplacements le sont aussi. Voyons donc les coefficients caractéristiques : la puissance par tonne est égale à 5,7 chevaux pour le Jouët 940 MS, 6,4 chevaux pour le Serena 100 et 8,6 chevaux pour l'Espace 1000. On considère généralement que cinq chevaux par tonne suffisent à un voitier, c'est dire que la puissance est largement comptée, avec un avantagé à l'Espace, qui dispose d'une bonne réserve, à utiliser contre un mauvais clapot.

L'accessibilité au moteur est parfaite sur le Serena, grâce à une immense trappe dans le cockpit. Sur l'Espace, le moteur est sous le carré... Prenez garde aux coussins de velours lors d'une réparation. Quant au moteur du Jouët 940 MS, je vous souhaite de ne pas avoir à y effectuer une réparation en mer... Pourquoi la descente de ce bateau

n'est-elle pas plus facilement démontable ?

Il demeure que, dans tous les cas, l'installation mécanique est sérieusement réalisée : le moteur n'est-il pas ici un équipement primordial?

	Jouet 940 MS	Serena 100	Espace 1000
Puissance	24 ch	30 ch	50 ch
Emplacement commandes	+++	+++	++
Protection levier des 232	77.772	-	
Pacilité de commande	++	++	+
Emplacement tableau de bord	++	++	++
Comptestours	+	+	+
Température d'eau	+	+ '	+
Pression d'huile	-	+	-
Témoin de charge	+	200	+
Ampèremètre		+	
Voltmètre	1 +	+	1 +
Jauge de carburant	+	+ .	+
Comptour d'houres	-	-	
Insonorisation moteur	+	+	++
Aération moteur	1 ++	++	++
Accessibilité moteur	+	+++	++
Accessibilité inuge d'huile	+	1 ++	4+
Accessibilité presse-étoupe	+	++	+
Accessibilité presse-étoupe Accessibilité des fonds (nettoyage, vidange)	+000	++	
Capacité réservoir carburant	1151	1601	2001
Type d'helice	bipale	tripale	tripale



CARRES


Trois carrés; trois conceptions: un classique, un original et un spatial. Classique, celui du Jouêt 940 MS est à l'emplacement habituel, très symétrique, très sobre. C'est un cocktail réussi de confort et d'adaptation à la mer. Original, celui du Serena 100, en U décentré sur tribord, donne l'impression d'un salon de grand yacht. C'est une disposition séduisante, même si vous constatez à l'usage qu'il y manque un peu d'espace (il peut être néanmoins transformé en une immense couchette triple). Le spatial, c'est bien sûr celui de l'Espace 1000, où l'on se prend à regretter que la table ne soit pas amovible: il serait alors facile d'organiser à bord de merveilleuses soirées dansantes.

Grâce à de grands hublots de plexiglass, ces trois carrés sont inondés de lumière. Le Jouët et le Serena vous permettront, même assis, de voir la mer tandis que la partie arrière du carré de l'Espace évoque le champ panoramique des superbes vedettes mouillées cul à quai dans les ports


méditerranéens.

Notons, enfin, que l'aération, un peu juste sur le Jouët 940 MS, est satisfaisante sur l'Espace et parfaite sur le Serena.


	Jouet 940 MS	Serena 100	Espace 1000
Nombre de hublots	8	8	14
Eclairage naturel	1+	++	+++
Vision sur l'extérieur	+++	4++	++
Rideaux	1000000	+++	+++
Vaigrage clair	+++	+	++
Aération	+	+++	++
Eclairage électrique	+	++	+
Circulation	1.4	+	++
Mains courantes	4	-	-
Confort assis	++	++	+++
Teaue des coussins à la gite	++	++	++
Fonctionnalité de la table	+	+	+++
Dimensions de la table	96 x 92	60 x 120	73 x 72
Bar	20000	=	+++
Facilité de mise en place conchettes double		+	+
Toiles anti-routis		2	-
Bannettes orientables à la gite	-	-	-
Veilleuse pour circulation noctures	1 -	-	-
Rangements sous couchettes	++	++	++
Equipets	+	-	+
Compartimentage des équipets	+		+
Penderic humide	-	-	-
Penderie sèche	-	-	-
Antidérapant de plancher	++	+	+
Accès aux fonds	++	+	++
Finition	++	++	+++
Esthétique	++	++	+++
Hauteur intérieure avant	170		185
Hauteur întérieure arrière	195	182	185
Longueur carré	200	230	186
Largent maxi carré	240	175	324
Largeur mini carré	136	160	292



JOUET 940 MS



SERENA 100



ESPACE 1000

ÉLECTRICITÉ - ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Alors que les tableaux électriques du Jouet 940 MS et du Serena 100 sont équipés de petits disjoncteurs, celui de l'Espace en est encore aux fusibles... Mais il en affiche une bonne quinzaine.

Les batteries sont toutes du type normal : c'est dire qu'elles méritent un minimum d'attention, même durant l'hivernage. Notons que, scul, le Jouët 940 MS n'offre qu'une batterie. La capacité de celles de l'Espace est exceptionnelle.

Ces trois installations électriques sont soigneusement réalisées et vous apprécierez leur fiabilité. Quant aux équipements techniques, ils sont sensiblement équivalents sur ces trois voiliers.

	Joseph Jones	Serena 100	Espace 1000
Emplacement Prise 12 volts Disjoneteurs Funbles Accès su câblage	10	++ + 12 - ++	++ - 15 +

SCATTA IN	Joset	Serena	Espace
	940 MS	100	1000
Schéma de l'installation Qualité de l'installation Voltzière Batterie Acrès à la batterie Type de batterie Protection batterie Coppe-batterie Accès à l'électricité en pied de mât Déconnexion des câbles en pied de mât	+ ++ + 1x55 Ab + normale ++ + ++	++ ++ 2x100 Ak + normale ++ ++ ++	+ ++ ++ %M±88M ++ normale +++ ++ ++

+	1 +	+
+	1 +	+
	-	
4 =	-	7
1 =	100	
-	-	5
++	++	++
	+ + +	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Chacun de nos trois voiliers offre l'agrément d'une belle barre à roue à l'abri du soleil ou des embrons. Celle du Jouêt 940 MS est près de la descente, à l'arrière du carré. Le tableau de bord est complet et juste sous les yeux. Mais le siège est trop bas et l'acration insuffisante. Un capot ouvrant serait le bienvenu.

La timonerie de l'Espace 1000 est située en avant du carre, au centre du bateau. Le siège escamotable est confortable et à bonne hauteur, et j'ai surtout apprécié le capot ouvrant, juste au-dessus de la tête.

Sur le Serena 100, la barre à roue est à l'extérieur, mais abritée... C'esa une solution simple, sans problème, et qui élimine les risques de claustrophobie. Mais le pare-brise, tout en courbes, n'a pas permis l'installation d'un essuie-glace... Certes, cela évitera de rayer le plexi. mais sous la pluie ou les embruns ?

Notons enfin que l'Espace et le Jouët offrent la possibilité de jouer de la barre franche. Mais, sur le second, la commande de la barre intérieure ne peut être désaccouplée.

	Jouet 940 MS	Serema 100	Espace 1000
Confort assis	+	++	+++
Siège réglable en hauteur	_	-	-
Siège escamotable		-	+
Visibilité	+	+++	+++
Essuio-glace	+	-	+
Aération		+++	+++
Vue sur tableau de bord	+++	+++	+++
Vue sur table à cartes	+	-	++


Les tables à cartes du Jouët 940 MS et du Serena 100 sont dignes de ce nom. L'emplacement est classique, simple et pratique sur le premier, plus original sur le second, où le navigateur fait face à l'arrière du voilier. Sur l'Espace 1000, le coin du navigateur semble plus pratique pour poser un apéritif et quelques amuse-gueules que pour effectuer une véritable navigation. La table est d'un format peu ordinaire, étroite et toute en hauteur, il n'est pas prévu que l'on s'y asseye (impossible de glisser les jambes sous la table) et les commandes du moteur malmênent impitoyablement le torse du navigateur des qu'il tente de regarder la carte d'un peu trop près. Il importe que les concepteurs de l'Espace reconsidérent ce poste et l'amènent au dispason d'un ensemble par ailleurs très harmonicux.

La position assise est correcte sur le Serena et le Jouët, même si le siège à une fâcheuse tendance, sur ce dernier, à basculer lorsque vous ne vous asseyez pas exactement au milieu. Sur l'Espace, il est plus agréable d'escamoter le siège de la timonerie et d'œuvrer debout.


Les trois tables peuvent recevoir des cartes grand-aigle pliées en dcux.

Scul, le Serena permet d'installer en bonne place gonio, loch, sondeur. VHF... Des instruments que possèdent aujourd'hui nombre de plaisanciers et dont l'emplacement devrait être systématiquement prévu.

	Joues 940 MS	Serema 100	Espace 1000
Table fixe	+ 78 x 68	92 x 55	71 x 78
Sees de travail	normal	inversé ++	transversal ++
Rebords	++	++	1.
Rangements des cartes	1.	- "	
Plumier Pourre-tout	1 +	+++	-
Bibliothèque	++	+++	+
Accès au siège	. ++	++	+
Confort du siège	++	++	+
Appul du des Cale-pierts		-	-
Cale-pieds	-	-	**
Sangles	-	-	-
Eclairage naturel	++	+	+++
Locteur de wurte	++	**	7.0
Couchette pavigatour Emplacement instrumentation	+	++	+




SERENA 100






JOUET 940 MS



ESPACE 1000



JOUET 940 MS



CUISINES

Ah !les belles cuisines. Celle du Jouet 940 MS est en angle, au droit de la descente, tandis que les deux autres, disposées en longueur, offrent un espace de travail impressionnant.

Toutes trois sont équipées de l'eau sous pression : il suffit de tourner le robinet et l'eau coule... comme à la maison, Mais sur l'Espace et le Serena, vous disposez également d'une alimentation en eau de mer, avec une pompe à pied sur le premier et une pompe manuelle (moins pratique) sur le second. Gadget utile à bord de l'Espace : vous pourrez, grâce à une jauge électrique, surveiller d'un coup d'œil la consommation d'eau douce. Le Serena offre, lui, un réfrigérateur électrique en série. Le fait est assez rare pour être salué.


L'aération est excellente sur le Screna, juste correcte sur l'Espace, mais insuffisante sur le Jouêt. Un hublot ouvrant ou un aérateur s'impose absolument au-dessus de cette cuisine.

Sangles et mains courantes sont quasi superflues à bord de l'Espace et du Serena, où il suffit de s'adosser pour être bien calé. Par contre, le Jouët offre une main courante, fort pratique, mais vous devrez gréer vous-même une sangle si vous envisagez de cuisiner en mer.

Notons encore que seul l'Espace dispose d'une poubelle. Sur les deux autres bateaux, vous mettrez le traditionnel petit sac bleu où vous pourrez...

Allons, messieurs les constructeurs, ces trois cuisines ne souffrent que de défauts mineurs... Pourquoi ne pas les corriger rapidement ?

	Jones 940 MS	Sereon. 100	Espace 1000
Eau sons pression	+	+	+
Volume de la réserve d'enu	2001	2501	2501
Facilité de remplissagu	+++	++	4++
Allmentation en esu de mer	1 2	+	++
Evier -	1	2	2
Fond de l'évier conique	1.2	-	2
Syphon	- E		w <u>=</u>
Vango	1 4		1
Réchaud : nombre de feux	± 2	2	2
Four		2	1
Déhauement du carden	+44	+	-
Glacière	4.4	1 -	***
Réfeigérateur	1,200	++	1000
Dimensions du plan de travall	40 x 70	80 x 44	80 x 47
Rebords du pian de travail	++	++	- OVA-TI
Poubelle	4.4	7.7	1 7
Rangements à vivro	1 4	+++	+++
Hughe A pain	,		11.
Rangements à vaisselle	++	+	+++
Valsselle - couverts fournis			++
Tiroin anti-cite	1.7	17	7.7
Edairage natural	+++	1++	++
	777	++	
Eclairage électrique Aération	7		++
	- 1	+++	++
Mains courantes	++	-	-
Sangle	17	7.	7.
Espace de travail	+++	++	++
Ergonomie	++	++	++
Facilité d'entretien	++	++	+
Hauteur sous barrots	182	182	181
Bouteille de gaz	2 x 3 kg	1 x 3 kg	1x3kg



JOUET 940 MS

TOILETTES

Le compartiment toilettes du Jouët 940 MS n'est rien moins que le poste avant. En dépit de la présence des voiles, le volume disponible y est important. La douche n'est fournie qu'en option (toujours le souci de l'économie). Par contre, le rideau pour masquer le capot de pont ne figure même pas sur la liste des options. Reste que le capot avant, avec aérateur, est d'une taille suffisante pour le passage des sacs et dispense largement air et lumière.

L'Espace et le Scrona offrent des compartiments toilettes plus traditionnels. Le premier dispose de deux entrées : l'une donnant sur la coursive et l'autre sur la cabine de propriétaire. De nombreux équipets permettent de ranger bien plus que les seules affaires de toilette. Notons aussi la pompe à main indépendante qui permet de vider les eaux usées de la douche.

Sur le Screna, l'ensemble est complet et bien éclairé. Le constructeur a même prévu une boite à Kleenex, mais il a oublié une main courante. Les équipets sont vastes et j'ai beaucoup apprécié l'accessibilité aux vannes : exemplaire.

	Jouet 940 MS	Serena 100	Espace 1000
Eau sous pression		+	+
Pompe à pied	-	**	-
Lavabo	_	++	++
Food tavabo conique	i -	+	1+
Douchs		+	+
Evacuation eaux usées		+	+
Dimensions utiles au sol	40 x 40	96 x 62	65 x 60
Hauteur sous barrots	170	187	176
Mains courantes	-	-	-
W.C.	+	1 +	+
Protection papier toilette	+	+	+
A ocès aux vannes	++	+++	+
Aeration	++	+	++
Equipots-rangements	-	+	+
Equipots-rangements Eclairage paturel	+++	+	+
Eclairage électrique	+	++	+
Mirair	-	+	++








JOUET 940 MS

SERENA 100


ESPACE 1000



SERENA 100



JOUET 940 MS



FICHE TECHNIQUE

Architecte: Yves Mareschal Constructeur: Yachting France, Parc industriel, 33260 La Teste. Tél (56) 66.51.74. Construction: coque en polyester stratifié, pont en sandwich

Dimensions
Longueur coque: 9,42 m
Longueur flottaison: 8 m
Maître-bau: 3,30 m
Tirant d'eau:

• quillard: 1,50 m • dériveur: 1,20 m-2 m Déplacement: 4 200 kg Lest: I 400 kg


Vollure Grand-voile: 17,40 m2 Génois maxi: 30 m2 Foc nº 1: 15 m2 Tourmentin: 5,50 m2

Spi: 65 m2
Moteur
Volvo M.D.II 24 ch
Hélice bipale
Réservoir de fuel : 115 l
Homologation : 2º catégorie


Equipements divers Une batterie 95 Ah-12 volts Deux réservoirs d'eau de 100 l chacun

Prix: 324 680 F (avec deux volles et moteur M.D.II)

Principales options Moteur Volvo MD 17 (35 ch): 5 300 F Gréement de spi : 2 024 F Tangon: 1 160 F Barre à roue extérieure et compas: 7 235 F Enrouleur de foc : 8 600 F Génois lourd: 3 740 F Foc 1: 2 852 F Tourmentin: 973 F Spi: 4 941 F Douche: 723 F Meuble toilette avant: 4 972 F Equipets de carré : 3 570 F Teck dans le cockpit: 3 430 F



SERENA 100



FICHE TECHNIQUE

Architecte: Jean Berret Constructeur: Gibert Marine, B.P. 32, 17230 Marans, Tel. (40) 01.13.54.

Construction: coque en polyester stratifié, pont en sandwich de balsa

Dimensions Longueur de coque : 9,70 m Longueur de flottaison : 8,20 m


Maître-bau : 3,40 m Tîrant d'eau : 1,20 m Déplacement : 4 700 kg Lest : 2 300 kg

Voilure Grand-voile: 18,41 m2 Génois: 34,20 m2 Tourmentin, 7,47 m2 Spi: 70 m2

Moteur Y.M. 3 H.M. (Yanmar) 30 ch Hélice tripale Accès moteur par le cockpit et la descente Réservoir de fuel : 150 l Homologation : 2^e catégorie

Equipements divers
Batteries 2 x 100 Ah
Réservoirs d'eau : 250 I
Bnrouleur de foc et guindeau
mécanique en série

Prix: 355 000 F, avec trois voiles et moteur 30 chevaux Principales options Accastillage de spi: 2 080 F Tangon: 2 150 F Spi: 7 900 F Chauffage: 14 100 F Moteur Perkins 50 ch et eau chaude: 19 000 F



ESPACE 1000

FICHE TECHNIQUE

Architecte: Philippe Briand Constructeur: Jeanneau, 85500 Les Herbiers. Tél. (51) 91.06.10.

Construction : stratifié de polyester, pont en sandwich de balsa

Dimensions

Longuçur de coque : 10,15 m Longueur de flottaison : 8 80 m.

Maître-bau: 3,65 m

Tirant d'eau: e quillard: 1,65 m

dériveur lesté : 1,22-2,23 m

Déplacement : 5 800 kg Lest: 2 070 kg

Vollure

Grand-voile: 22,50 m2 Génois: 38,50 m2 Foc 1:21,30 m2

Tourmentin: 7,20 m2 Spi: 84,60 m2

Moteur

Perkins ou Fenwick 50 ch

Hélice tripale

Accès : panneau ouvrant sous le siège de la barre intérieure Réservoir de fuel : 200 l Homologation: 1re catégorie Equipements divers

Batteries: 96 Ah (moteur) et 160 Ah (service)

Réservoir d'eau: 250 l

Prix: 374 960 F, avec deax voiles et moteur 50 chevaux Principales options Accastillage de spi : 3 279 F Tangon: 1 249 F


Barre à roue extérieure : 14 480 F

Enrouleur de foc : 3 714 F Moteur 60 ch Perkins :

13 800 F

Dériveur lesté : 12 100 F Génois : 5 550 F

Inter: 5 050 F Tourmentin: 1 400 F Spi: 6 465 F



Teols croiscurs mixtes, trois écoles, trois styles...

Le Jouet 940 MS ressemble fort à un pur voilier, dont il rappelle les caractéristiques essentielles (déplacement, surface mouillée...). Tout juste échange-t-il un peu plus de franc-bord et un peu moins de voilure contre un brin de volunte. La carène montre des formes en V et un avant très tolipé : c'est excellent peur la marche au près dans le clapot. L'ensemble combine, et fort bien, l'habitabilité d'une peute résidence de vacances et des performances honorables. En offrant deux cabines arrière identiques et plus volumineuses que celles de certains bateaux d'une douzaine de mètres, le chantier a voulu satisfaire la chentèle des copropriétaires. L'objectif est atteint et, si vous envisagez ce mode d'acquisition, le Jouet 940 MS ne devrait pas vous décevoir. A son bord, deux couples et deux enfants peuvent réellement passer de longs séjours à bord.

Le Serena 100, avec son immense pare-brise de T.G.V., ressemble plus à ce qui était autrefois un « fifty ». Il suffirait, cependant, de peu de choses pour le métamorphoser : supprimer la timonerie, augmenter la surface de voilure et allonger l'aileron de quille, C'est « doctor Motor and mister Sail .. Autrement dit : prenez un voilier, coupez-lui un peu les ailes et vous aurez l'image même de la sérénité! Le Serena 100 a réveillé mon naturel un pen épicurien ! Que voulez-vous, des self-tailing à toutes les écoutes, un guindeau et un carouleur : il ne me restait plus qu'à réver à la barre... Même si la cabine arrière peut être qualifiée de mignonne (ce qui est petit est mignon), les couchettes sont toutes très confortables et le carré en U

Les performances au près du Serona pourraient être améliorées par un m'a séduit. ailer ou plus profond ou, mieux, par une dérive (mais, dans ce dernier cas,

le voilier conternit 12 000 francs de plus)...

L'Espace 1000 n'est pas fait pour giter. Sa très grande raideur à la toile en témoigne. Ici, l'opération est évidente ; il s'agit d'une confortable résidence secondaire, luxueuse et volumineuse, enveloppée d'une carène de voilier. Certes, le résultat est un peu lourd, mais nous n'en sommes pas à compter les dixièmes de nœud... Du reste, j'ai découvert, à bord de l'Espace, un authentique voillier. C'est si vrai que j'aurais aimé un mât un tint petit peu plus haut... juste pour montrer que cette carène pourrait en étonner plus d'un, si le constructeur n'avait volontairement limité la surface de vailes. J'en veux pour preuve l'excellent compartement du

La finition de l'intérieur est irréprochable. L'ensemble est si luxueux bateau sous spi. que j'en viens à me demander si l'on a songé à la vie en mer... Je m'égare, l'Espace 1000 n'est pas conçu pour de longues traversées océaniques (même s'il peot, à l'occasion, les assumer sans problème). Ce voilier a été imuginé pour de longs « flamings » autour de quelques îles perdues. Je regrette seulement de ne pas l'avoir essayé en hiver, sous la pluie... Je

l'aurais suns doute alors aimé encore plus.

Et s'il fallait choisir ?...

Voyons les prix : entre le plus économique et le plus cher, vous pourrez compler plus de 50 900 francs d'écart. La différence est normale et correspond aux tailles et aux niveaux d'équipement respectifs. Saluons la démarche de Gibert Marine qui livre en série un guindeau mécanique, un enrouleur de foe et un réfrigérateur, trois équipements qui représentent une valeur de 12 à 15 000 francs...

Chacun de ces volliers vous en donne pour son prix. Quand le Serena est bien équipé, le Jouët vous offre la liberté des options, et l'Espace l'agrément du tout compris (ou presque) ... Le choix définitif ? Je me retire sur la

pointe des pieds. A vous de jouer...



L'équipe de l'essai : de gauche à droite, au premier plan, Jean Gaulin (Jouët 940 MS) et Emmanuel Allisy (skipper de l'Espace 1000). Debout, Roland Fardeau (Espace 1000) et Didier Crescence (Serena 100). Sur le rouf, Pierre-Jean Soler (skipper du Jouet 940 MS) et Gérard Beauvais (skipper de l'Espace 1000 et photographe).