

Niveau de liquide de refroidissement

MD22L/P-B, TMD22-B, TAMD22P-B

Distribution:

Date: 12-1995


Binder: A

Page: 1(1)

Niveau de liquide de refroidissement

Dans une première phase d'introduction, la nouvelle série 22 n'est pas équipée d'un talon de niveau dans l'échangeur de température pour déterminer le niveau minimal permis. Sur ces moteurs, le tuyau d'échappement doit alors être utilisé comme référence (voir l'illustration ci-dessous).

Le talon de niveau est indiqué dans le manuel d'instructions au titre : Liquide de refroidissement. Remplissage, page 25.



Plus d'informations sur: www.dbmoteurs.fr